




Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	50297041 001	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	244174711	Seite 1 von 6 <i>Page 1 of 6</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	25.09.2019	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Ningbo Sidana Rope Net Co., Ltd. Shangyi Village, Sanqishi Town, Yuyao City, Zhejiang Province, P. R. China			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Pyramid Climbing Net			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	SDN06-7			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Test report			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	EN 1176-1:2017 & EN 1176-11:2014 EN 1176-1:2017 W/O cl.4.1 Materials			
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	08.10.2019			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	SDN06-7			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	08.10.2019 - 08.10.2019			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	See other			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Siehe Sonstiges / See Other			
geprüft von / tested by:	kontrolliert von / reviewed by:			
16.10.2019 Lilian Lian / PE		16.10.2019 Terry Jin / Reviewer		
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>
Sonstiges / Other:	Place of testing: Ningbo Sidana Rope Net Co., Ltd. Test according to client's requirements.			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend N/A = nicht anwendbar	4 = ausreichend N/T = nicht getestet
Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory N/A = not applicable	4 = sufficient N/T = not tested
<p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>				

Prüfbericht-Nr.: 50297041 001
Test Report No.:

Seite 3 von 6
Page 3 of 6

Produktbeschreibung
Product description

1	Produktdetails <i>Product details</i>	Pyramid Climbing Net SDN06-7 User capacity: 10 persons User age group: 3~10 years (claimed by client)
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	Ø5070 x H4000 mm / 91kgs (claimed by client)
3	Bedienelemente <i>Operating elements</i>	N/A
4	Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i>	N/A
5	Verwendete Materialien <i>Used materials</i>	Metal & Fabric
6	Sonstiges <i>Other</i>	N/A



Prüfbericht-Nr.: 50297041 001		Seite 4 von 6	
Test Report No.:		Page 4 of 6	
Absatz	EN 1176-1:2017 & EN 1176-11:2014	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation

EN 1176-1:2017		Playground equipment and surfacing	
		<i>Part 1: General safety requirements and test methods</i>	
1	Scope		
2	Normative references		
3	Terms and definitions		
4	Safety requirements		P
4.1	Materials	<i>Not applied for test.</i>	N/T
4.2	Design and manufacture		
4.2.1	General		
4.2.2	Structural integrity	<i>Physical testing, in accordance with Annex C n=13 In total, the device has been loaded with at least : $F_{totV}=10994.4N$</i>	P
4.2.3	Accessibility for adults		P
4.2.4	Protection against falling		N/A
4.2.5	Finish of equipment		P
4.2.6	Moving parts		N/A
4.2.7	Protection against entrapment		P
4.2.8	Protection against injuries during movement and falling	<i>The max. height of fall =1250mm The minimum space, impact area and required impact attenuation materials of ground surface were determined in the user's manual.</i>	P
4.2.9	Means of access		N/A
4.2.10	Connections		P
4.2.11	Consumable components		P
4.2.12	Ropes		P
4.2.13	Chains		N/A

Prüfbericht-Nr.: 50297041 001 Test Report No.:		Seite 5 von 6 Page 5 of 6	
Absatz	EN 1176-1:2017 & EN 1176-11:2014	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation
4.2.14	Foundations	No foundation in that sense. The supports were fixed by screws on the solid ground. The detailed installation of foundation requirement was defined in the user manual.	P
4.2.15	Heavy suspended beams		N/A
4.2.16	Bouncing facilities		N/A
5	Verification of compliance and reports		
6	Information to be provided by the manufacturer/supplier		P
7	Marking		P

Prüfbericht-Nr.: 50297041 001 <i>Test Report No.:</i>		Seite 6 von 6 <i>Page 6 of 6</i>	
Absatz	EN 1176-1:2017 & EN 1176-11:2014	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
<i>Clause</i>	<i>Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests</i>	<i>Measuring results - Remarks</i>	<i>Evaluation</i>

EN 1176-11:2017		Playground equipment and surfacing <i>Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network</i>	
1	Scope		
2	Normative references		
3	Terms and definitions		
4	Safety requirements		P
4.1	Protection against falling in spatial network		p
4.2	Additional requirements for mesh size in 3-dimensional arranged planar nets		N/A
4.3	Protection against injuries in the falling space	<i>The max. free height of fall=1.25m, required impact absorbing surface was mentioned in the user's manual.</i>	P
4.4	Converging parts		P
5	Test report	<i>Informative.</i>	P
6	Marking		P

-END-